

Dostępność architektoniczna

Placówki Banku Spółdzielczego w Chrzanowie:

1. Centrala / Oddział Banku w Chrzanowie

Budynek posiada dwa wejścia, wejście główne z dziewięcioma stopniami, jednym wysokim progiem i dwoma przedsionkami oddzielonymi drzwiami oraz wejście do wydzielonego pomieszczenia bankomatu z dziewięcioma stopniami i jednym wysokim progiem. Do budynku brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przed budynkiem Banku parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Placówka wyposażona w system wspomagający obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

2. Filia Banku Libiąż

Budynek posiada jedno wejście główne z trzema stopniami i jednym niskim progiem oraz przedsionkiem, w którym zamontowano bankomat, oddzielony drzwiami od sali dla klientów Banku. Przy wejściu głównym do budynku podjazd dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku parking dla klientów oraz przed budynkiem zatoka parkingowa. Do budynku Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Placówka posiada system wspomagający obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

3. Oddział Banku Alwernia.

Oddział Banku znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Alwerni. Lokal posiada jedno wejście główne z niskim progiem oraz jednym przedsionkiem wydzielonym drzwiami.

Przy wejściu do budynku podjazd dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku oraz za budynkiem dostępny parking.

Do lokalu Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Placówka posiada system wspomagający obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

4. Oddział Banku Babice

Budynek posiada jedno wejście główne z trzema stopniami i jednym niskim progiem oraz korytarzem, w którym zamontowano bankomat, oddzielony drzwiami od lokalu Banku. Do budynku brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku ogólnie dostępny parking.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. W placówce działa system wspomagający obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

5. Oddział Banku Trzebinia

Budynek posiada jedno wejście główne z trzema stopniami i jednym niskim progiem oraz przedsionkiem. Do budynku brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku parking ogólnie dostępny.

Do budynku Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Placówka wyposażona w system wspomagający obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych. Brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

6. Filia Chrzanów

Budynek posiada jedno wejście główne z sześcioma stopniami i jednym niskim progiem oraz przedsionkiem. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku jedno miejsce parkingowe oraz za budynkiem parking dla klientów Banku.

Do budynku Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Brak systemu wspomagającego obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

7. Punkt kasowy Pogorska Chrzanów

Budynek posiada jedno wejście główne z jednym stopniem i jednym niskim progiem. Podjazd dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku parking ogólnie dostępny, posiadający wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku Banku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Brak systemu wspomagającego obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

8. Punkt kasowy Starostwo Chrzanów

Budynek posiada dwa wejścia główne z czternastoma stopniami i jednym niskim progiem. Do budynku brak podjazdu dla osób poruszających się na wózkach, przy jednym wejściu głównym zamontowano windę. Pomieszczenie punktu kasowego Banku usytuowane jest na końcu korytarza parteru budynku. Przy budynku parking ogólnie dostępny posiadający wydzielone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Brak systemu wspomagającego obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.

9. Punkt kasowy Zielona Chrzanów

Budynek posiada jedno wejście główne z trzema stopniami i jednym niskim progiem. Przy wejściu do budynku podjazd dla osób poruszających się na wózkach, brak windy. Przy budynku ogólnie dostępny parking posiadający wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub z psem asystującym. Brak systemu wspomagającego obsługę osób niedosłyszących, którzy korzystają z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, brak tłumacza języka migowego. Dostępność jest zapewniona poprzez wsparcie pracowników Banku, z którymi można się skontaktować osobiście po wejściu do placówki lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych.